CarOnSale

BMW sDrive 18 i Advantage Plus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



08/2023	99.611km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 i Advantage Plus [DE - SUV5 sDrive18i EU6d, Advantage Plus OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAYH110605X36005	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.611km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.626km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 161g/km (WLTP) 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP) 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Doppelpedalbedienung verbaut,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage Plus
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- Media-System
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: SKYSCRAPER GRAU
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Remote Services
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale


99611
477.7
9:07





Made in Germany
X2 sDrive18i
CAW
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1824
WBAYH110605X36005
2005 kg
3705 kg
1- 1020 kg
2- 1020 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale

CarOnSale


Letzter Castrol Ölwechsel:
bei km:
am:
Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel:
Nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat/Jahr:








CarOnSale




Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeuguntersuchung
in 04/2028
in 11000 km


Service Historie
OK Datum: 10.09.2025 Service: 01548 BMW
Kilometer: 67.646 km
OK Datum: 14.02.2026 Service: 01548 BMW
Kilometer: 81.371 km
OK Datum: 28.04.2026 Service: 01548 BMW
Kilometer: 89.496 km
OK Datum: 10.07.2026 Service: 01548 BMW
Kilometer: 96.529 km




Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1824
WBAYH110605X36005
2005 kg
3705 kg
1- 1020 kg
2- 1020 kg
BMW AG DE-80788 München