


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

BMW 5 Touring 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW050CV99922**	Laufleistung abgelesen:	**51724 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**26.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FROZEN DEEP GREY METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2028 / 08.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R19/102H 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf

• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz) • Warndreieck

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten • Sound-System Bowers & Wilkins • Standheizung	• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Exterieurumfänge Iconic Glow • Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Edelholz Eiche dunkel hochglänzend • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 10x20 (Sternspeiche 938 M, Bicolor, Jetblack) • M Sport Pro Paket • Panoramadach (Glas) • Sonnenschutzverglasung • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Travel-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

	Bauteil	Schaden
1.	Schweller - Links	Abschürfung
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
3.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
6.	Motorhaube	Steinschlag
7.	Windschutzscheibe	Beschädigt

	Bauteil	Schaden
8.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
9.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
10.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
11.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
12.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
13.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.


Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum




Kombiinstrument




Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Links

Abschürfung



1. Schweller - Links

Abschürfung



1. Schweller - Links

Abschürfung



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer




3. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



3. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



5. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



6. Motorhaube

Steinschlag




6. Motorhaube

Steinschlag




6. Motorhaube

Steinschlag



7. Windschutzscheibe

Beschädigt



7. Windschutzscheibe

Beschädigt




8. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung




8. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



9. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



9. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



10. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



10. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



11. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



12. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren




13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Innenraum

Gebrauchsspuren