CarOnSale

Toyota Yaris Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	221.022km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Basis [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU4, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKG92310A223181	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.022km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Anderer Schaden	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	515 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: Super Red 5
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0249
VNKKG92310A223181
1440kg
2190kg
1- 825 kg
2- 825 kg
MODEL KSP90L-CHMRKW 3 838

CarOnSale

CarOnSale




31.08.2009		5012	AAB00000	-	02	01	0051/06000	155
M1		A			03785	- -	1695	-
VNKKG92310A223181			B		1530--		001030--	
TOYOTA					-	00050		-
XP9F(A)					0125	001440	001440	
KSP90(H)					00825	00825		-
KSP90L-CGMRKW(IE)					00825	00825		-
					080	04500	070	
TOYOTA YARIS					00650	0550	005	-
TOYOTA EUROPE (B)					185/60R15 84H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					185/60R15 84H			
MEHRZWECKFAHRZEUG					-			
70/220*2003/76B							3	
EURO 4					e11*2001/116*0249*			
BENZIN					04.08.2009	A	WD213065	
0001	0462		00998		-			
ZU 15.1/2: A. RAD 5,5JX15 H2 ET45*DATUM ZUR EMISSIONSK								
LASSE: 31.08.2009*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Winterrad



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)