CarOnSale

BMW xDrive 20 d xLine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2016	61.746km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d xLine [DE - SUV5 xDrive20d EU6, xLine, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAHU31050P921903	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.746km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.399km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	365 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cross Track
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- X-Line
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER

Sonderausstattung

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Convenience-Paket
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Sitzheizung vorn
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Abbiegelicht
- Business-Paket
- Dachreling Aluminium satiniert
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Außenspiegel-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Head-up-Display
- CD-Laufwerk
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Rückfahrkamera
- Sportsitze vorn
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW







Made in
Germany
X1 xDrive20d
C06
0.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0371
WBAHU31050P921903
2145 kg
4225 kg
1- 1130 kg
2- 1070 kg





Letzter Castrol Ölwechsel:
bei km:
am:
Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel:
Nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat/Jahr:










FFH
12:59
100 km


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.













Servicebedarf
12:59
FFH
Service Historie
5 Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Motoröl
Fahrzeug-Check
05/2027


Service Historie
12:59
FFH
Datum: 07.01.2026 Service: 01263 BMW
Kilometer: 59399 km
Datum: 12.12.2023 Service: 01263 BMW
Kilometer: 51335 km
Datum: 16.12.2021 Service: 01032 BMW
Kilometer: 42489 km
Datum: 09.12.2019 Service: 01032 BMW
Kilometer: 32944 km


Service Historie
13:00
FFH
Datum: 16.12.2021 Service: 01032 BMW
Kilometer: 42489 km
Datum: 09.12.2019 Service: 01032 BMW
Kilometer: 32944 km
Datum: 14.12.2018 Service: 01032 BMW
Kilometer: 26497 km
Datum: 28.11.2017 Service: 01032 BMW
Kilometer: 18435 km


DER BMW X1.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)