
CarOnSale

Mazda 3 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	192.643km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Sports-Line, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN 3MZBM64661M119375	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.643km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Unbekannt	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	25 µm ⚠	Beifahrertür	25 µm ⚠
Kotflügel vorne links	30 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	20 µm ⚠
Türe hinten links	25 µm ⚠	Türe hinten rechts	20 µm ⚠
Seitenteil hinten links	45 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	20 µm ⚠
Motorhaube	20 µm ⚠	Heckklappe	25 µm ⚠
Dach	20 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multimediabuchse AUX-IN
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- CD-Player
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP CRYSTAL BLUE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touring-Paket

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MAZDA MOTOR CORPORATION

CarOnSale









Mazda3


STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister
im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Dämmwolle