CarOnSale

Volkswagen Passat Business

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2019	157.886km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Business, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZLE036424	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.886km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.971km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	225 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- App-Connect
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobile Online Dienste We Connect
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Fond
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)


Sonderausstattung

- App-Connect Wireless
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Mobile Online Dienste Vorbereitung Flottenmanagement-System
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Steckdose 230V
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Volkswagen Media Control
- Fondbedienung Klimaanlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















PASSAT
Willkommen
Starten

WVWZZZ3CZLE036424

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
LO
LO

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
LO
LO

LO
LO
AUTO
MENU
SYNC







ATU
MOTOR-ÖLWECHSEL
0W-20
5W-30
5W-40
0W30
25.04.26
noch






25.11.2019
WVWZZZ3CZLE036424
VOLKSWAGEN, VW
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Diesel
20.08.2019
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-M
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H G


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)