

Volkswagen
Multivan (ST)

VIN	**WV2ZZZST3SH036649**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**7**
Leistung	**110 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**150 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.968 ccm**	Nächste HU	**06/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0603/CQJ,0603/CVC**	Laufleistung	**47.481 km**
Lackierung	**Pure Grey Uni (2-Schicht)**	Erstzulassung	**03.06.2025**
Innenraum	**grau / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**06/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug		
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende		

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausführung: Multivan
- Ausführung: Style
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Batterie 68 Ah
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm)
- Chromleisten seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug mit langem Überhang
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2)
- Fußmatten Fahrerhaus: Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Ladekantenabdeckung in Kunststoff, mit Edelstahleinsatz
- Lautsprecher (8)
- Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Longlife-Service
- Luftausströmer im Fond
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3124 mm
- Regensensor
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Rußpartikelfilter
- Schlechtwetter-Licht
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Vorbereitung Onlinedienste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t
- Zusatzheizung

Sonderausstattung

- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open Basic
- Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- Bremsscheiben vorn 17"
- Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Fzg. ohne Multifunktionstisch
- Generator 140 A
- Geräuschdämpfung Plus (Innenraum)
- Head-up-Display
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Heckklappenbetätigung sensorgesteuert (Easy Open)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimazone: Nicht Heissland
- Klimazone: Standard-Klimazonen
- Lackierung: Sonderlackierung Pure-Grey uni
- Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen 7,5x18 (Toshima, schwarz glänzend)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DZLA)
- Multifunktionskamera / Frontkamera
- Multivan Plakette am Kotflügel und Multivan Schriftzug auf der Heckklappe
- Reifen 235/50 R18 ... H
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servoschliessung Heckklappe
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (alle Sitzreihen)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung
- Standheizung mit Fernbedienung
- Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS&SU
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Jonas John vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/60 R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	215/60 R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	215/60 R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	215/60 R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Winter

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	235/50 R 18	Hankook		3 mm
1	Rechts	235/50 R 18	Hankook		3 mm
2	Links	235/50 R 18	Hankook		4 mm
2	Rechts	235/50 R 18	Hankook		4 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Kofferraumkante	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Smart Repair
2	Seitenwand links	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: lackieren
3	Fahrertür	Art der Beschädigung: Lackschaden Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
4	Hack rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
5	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
6	Motorhaube	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4




Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8




Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12




Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Kofferraumkante**


Art der Beschädigung: Verschrammung
Art der Reparatur: Smart Repair




2 **Seitenwand links**

Art der Beschädigung: Verschrammung
Art der Reparatur: lackieren






3 **Fahrertür**

Art der Beschädigung: Lackschaden
Art der Reparatur: Smart Repair




Akzeptierte Gebrauchsspuren

4 **Hack rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur





5 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschläge
Art der Reparatur: Gebrauchsspuren




6 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Steinschläge
Art der Reparatur: Gebrauchsspur

