
CarOnSale

Volkswagen Tiguan Allspace Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	171.384km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Allspace Life [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Life, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5N5PM050445	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.380km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber lackiert
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2789 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Basis
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Barrel Craft
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachsteuerungs-System
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Head-up-Display
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0460
WVGZZZ5NSPM050445
2310 kg
4310 kg
1 - 1190 kg
2 - 1170 kg
Typ 5N

CarOnSale




15:13
9.5°C
NAV
APP
CAR
MENU
Edinburgh
Oslo
Paris
Hamburg
Oviedo


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einparkhilfe
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


OK
VIEW



RES
SET












Einzelnachweis
Fahrzeugdaten
Fahrgestellnummer
WVGZZZ5NSPM050445
Typbezeichnung
Tiguan L 2.0 Life DT110TDI DY
Datum der Ausliefe
2023-08-03
Überschuss-Service
Datum
2026-09-24
Laufleistung
171380 km
Auftragsnummer
2026032181
Durchgeführt von
Borgmann
Blumentalstraße 151 - 155
47803 Krefeld
Deutschland
Ja
Autorisierter Volkswagen Service Partner
Mobilitätsgarantie
Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis
Laufzeitende




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




08.2023
0603
BZG23528 3
2
1
110/3000
199
AC
4728
1639
X
1674
1690
100
148
2310
2310
1190
1170
1190
1170
73
3150
68
2000
750
5
235/55 R18 100V
235/55 R18 100V
SCHWARZ
9
17.06.2022
K
GP921725
36AP
1968
GES-MASSE D,ZUGKOMBINATION:4810KG*BIS 8% STEIG.:4510*BEI
RKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT EG




GP921725
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)