CarOnSale

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



04/2022	20.251km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQS 580 4Matic [AT - LimS5 EQS 580, 4Matic AMG Line, 2021 - 2026]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2971441A002009	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.251km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.031km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
588 km	108,4 kWh	0,5 h

LADEZEIT - NORMAL
10,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Diebstahl-Warnanlage
- Display-Paket MBUX Hyperscreen
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Elektric-Art Interieur
- Elektromotor 385 kW (Dual-Elektromotor)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Feinstruktur-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Kopfstützen vorn
- Komfort-Paket Akustik
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole Holz Linde offenporig
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Original Fahrzeug Farbe: GRAFITGRAU - METALLICLACK
- Regen-/Lichtsensor
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Obsidianschwarz-Metallic
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Tagfahrlicht
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- USB-Anschlüsse
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Energizing vorn
- Digital Light mit Projektionsfunktion
- Kamerasystem 360 Grad
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, 2-farbig
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Ausstattungs-Paket: Premium Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lenkrad heizbar
- Multifunktions-Telefonie
- Park-Paket Remote
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung
- Luftreinigungs-Paket
- Multikontursitze vorn
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Surround-System Burmester

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale


Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!















STOP




Informationen zum Bauteil 'A100 (Hochvoltbatteriemodul)'
Batteriekapazität
Ergebnis der Prüfung
Verbleibende Batteriekapazität : 98.8%
Hinweise
















Abgemeldet