CarOnSale

Mercedes-Benz S-Klasse 500

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



11/1983	127.942km	LEISTUNG 231 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-Klasse 500	KATEGORIE Limousine
FIN WDB1260361A022289	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.942km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.939 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.560km	LETZTER SERVICE AM 03/1995	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/1983	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Anderer Schaden	⚠ 6 mm Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Anderer Schaden	⚠ 5 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm ⚠	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1050 µm ⚠
Motorhaube	700 µm ⚠	Heckklappe	350 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Türschaniere vorne links macht Geräusche;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale










Pflegedienst 50 000 km
Wartungsdienst 60 000 km
Pflegedienst 70 000 km
Wartungsdienst 80 000 km
Pflegedienst 90 000 km


Durchsicht 1 000 – 1 500 km
Pflegedienst 10 000 km
Wartungsdienst 20 000 km
Pflegedienst 30 000 km
Wartungsdienst 40 000 km




WDB1260361A022289
DAIMLER-BENZ
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
OLDTIMER
BENZIN
205/70VR14
GRAU


Fortsetzung zu Ziffer 22: Fahrzeug-Ident.-Nr.: WDB1260361A022289



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Anderer Schaden): Rissig



- Rad (Anderer Schaden): Rissig



- Rad (Anderer Schaden): Rissig



- Rad (Anderer Schaden): Rissig



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)




- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Riss/Bruch)




- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)