CarOnSale

DAIMLERCHRYSLER (D) A 160

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2002	167.190km	102 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER DAIMLERCHRYSLER (D)	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 160	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDB1681331J722220	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.190km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2002	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER - METALLICLACK
- Reifen 195/50 R15 ..H
- Seitenschutzleisten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Dachantenne
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Varianten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar / herausnehmbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder)
- Klimaanlage
- Klimaanlage (Varianten)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLERCHRYSLER AG


CarOnSale


BLAUPUNKT









18.02.2002
WDB1681331J722220
A 160
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.02.2002*
GRAU
GW828736



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Dichtung beschädigt



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)