CarOnSale

Opel Crossland Enjoy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



07/2024	31.229km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Enjoy [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7D9EB1R4154942	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.229km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Armlehne vorn links
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Sicht-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Lenkrad heizbar
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Klimaautomatik 2-Zonen
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















W0V7D9EB1R4154942

CarOnSale



CarOnSale










06.07.2024
1844
AKP00179X
M1
AF
WAVTD9EB1R4154942
9
OPEL
P7 MONOCAB C
EA03:ED01
BE1VABPAZA5
CROSSLAND
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, N1 I
Benzin
0001
36AF
1199
2
1
965500
198
4229
1765
1605
1312
65
142
1835
1835
985
875
77
1050
67
840
600
5
195/60 R16 89H
195/60 R16 89H
Grau
e4*2007/46*1194*22
06.03.2024
K
18477186
Selbstfahrermaschine

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): fehlt Buchstaben L

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)