CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Audi A4 Avant

EZ 05/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 148.396km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74*
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TFSI EU6, ultra sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	**FIN** WAUZZZF45GA098701	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 148.396km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 190 PS (140 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 140.380km	**Letzter Service am** 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 05/2016	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 139g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Kerben			

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230	Beifahrertür	220
Kotflügel vorne links	190	Kotflügel vorne rechts	230
Türe hinten links	210	Türe hinten rechts	210
Seitenteil hinten links	210	Seitenteil hinten rechts	180
Motorhaube	210	Heckklappe	180
Dach	200		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Ultra
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: Manhattangrau Metallic

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Nichtraucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Wagenheber
- Audi music interface
- Audi Smartphone Interface

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

VENTUS S1 evo3

TFSI

SWR4 HN
Kurzzeitspeicher
0:11 h
0,0 km
Zurücksetzen mit OK
4,4km
11:19
+27.0°C

WAUZZZF45GA098701

CarOnSale

CarOnSale

80
50



Kort betjeningsvejledning
Audi A4

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)

Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)

Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)

Windschutzscheibe (Steinschlag)

Windschutzscheibe (Steinschlag)

Rad (Kratzer, Kerben)

Rad (Kratzer, Kerben)

Rad (Kratzer, Kerben)

Rad (Kratzer, Kerben)

Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)

Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)

Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Dach (Steinschlag, Lackschaden)

Rückscheibe (Kratzer)

Rückscheibe (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung)