CarOnSale

BMW M340 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	91.480km	340 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M340 d xDrive [DE - Lim4 M340 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, 2020 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA51DY010FN20765	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.480km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.310km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn links, elektr. verstellbar
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Service-System: Concierge Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sportdifferential
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Aktive Motorhaube
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sport-Auspuffanlage M
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Bordcomputer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung
- BMW Live Cockpit Professional
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Exterieurumfänge Ceriumgrau
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)
- Parkbremse elektrisch
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services
- Warndreieck
- Heckspoiler (M-Technic)
- Armauflage vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Alarmanlage
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- HiFi-Lautsprechersystem
- Spiegel-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Sicherheitssystem Active Protection
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















340d
Görlitzer Str.





BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA51DY01DFN20765
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale




22°
AUTO
OFF


RESUME
CANCEL
SET
LIM





SPORT
COMFORT
ECO PRO
INDIVID



OFF
AUTO








Service Historie
OK Service:
Am 22.05.2025, bei 64310 km
Service Partner: BMW 05612
OK Service:
Am 01.07.2024, bei 33177 km
Service Partner: BMW 05612
OK Service:
Am 12.07.2022, bei 5 km
Service Partner: BMW 30753
OK Übergabeinspektio
Service durchgeführt










01.07.2022
M340D XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Limousine
EURO6;WLTP;AP;P/C/I; M; N1 I
Hybr.Diesel/E
36AP
2993
13.01.2022
HA274624


Landratsamt
Berchtesgadener Land
83435 Bad Reichenhall



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)