CarOnSale

Mitsubishi ASX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	98.879km	117 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASX	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXNGA1WJZ014639	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.879km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 117 PS (86 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.590 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.938km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	345 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege (2)
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Vorbereitung Navigationssystem
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Traction-Control-System
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale


CarOnSale




EJECT
SEEK
TRACK
PASSENGER AIRBAG





CANCEL





WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
7. Wartung
8. Wartung
9. Wartung
10. Wartung
11. Wartung
12. Wartung
4397 Autohaus R. Fahrenbruch
Mitsubishi-Vertragshändler
34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 41 / 86 75
Telefax 0 55 41 / 69 55
Stempel und Unterschrift des Servicepartners

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
4397 Autohaus R. Fahrenbruch
Mitsubishi-Vertragshändler
34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 41 / 86 75
Telefax 0 55 41 / 69 55
Stempel und Unterschrift des Servicepartners




01.06.2018
W1
AC
JMEXNGA1WJ2014639
MITSUBISHI
GA0
3A211
ACBBA5A5AAAA
Mitsubishi ASX
MITSUBISHI (J)
Pz.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Benzin
4A91 4G6W0 1590
1278.2i+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION.3025KG*
4365-4365 1770-1770
1640-1640 1335-1335
215/70R16 100H
215/70R16 100H
e1*2007/46*0368*18
12.12.2017 EX041431

HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Stadt Kassel
Oberbürgermeister
Bürgeramt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)