CarOnSale

Smart forfour electric drive / EQ

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



03/2018	26.248km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour electric drive / EQ [DE - LimS5 electric drive / EQ, EQ, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4530911Y169154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 23.965km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	BATTERIESPANNUNG
155 km	17,6 kWh	190 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlüssel defektWitterungsbedingt keine korrekte Bewertung möglich weiter Schäden nicht ausschließbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Audiosystem Smart
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Modellbezeichnung geändert
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Volldach
- Fensterheber elektrisch vorn
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Außenspiegel schwarz
- Cool & Audio-Paket
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Rücksitz klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Knieairbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Heckscheibenwischer
- Laderaumabdeckung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Ladekabel mit Schukostecker
- Sitzheizung
- Handschuhfach abschließbar
- Ladekabel-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WME4530911Y169154



CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)