CarOnSale

VOLKSWAGEN VW SHARAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	60.431km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SHARAN	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZGV231230	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.431km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.160km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Riss/Bruch	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	265 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	420 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplungspedal kommt nur sehr langsam zurück;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Warnblinkschalter

- Original Fahrzeug Farbe:
  REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Antennen-Diversity
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Winter-Paket
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0401
WVWZZZ7NZGV231230
2420 kg
4315 kg
1- 1190 kg
2- 1280 kg
Typ 7N
02
CZDA 2062
0045097

CarOnSale


CarOnSale


PASSENGER AIR BAG




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Dublin
Berlin
Paris
Rigo
Moskau
Sofia
Madrid


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!




OK














Auto










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Zubehör ist verklebt



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)