CarOnSale

BMW xDrive40d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



04/2014	261.664km	LEISTUNG 306 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive40d [DE - SUV5 xDrive 40d EU5, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAFH010X0L861716	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 261.664km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2025 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt, Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung Servotronic
- Außentemperaturanzeige
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW Turbodiesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Farbmonitor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Sperrdifferential
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Blinkleuchten Weiß
- Fondsitzanlage mit Sportsitze
- Getränkehalter vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2933 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Reifenpannen-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Edition M Sport
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Flywheel, schwarz
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung Individual Merino
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- USB-Schnittstelle
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Head-up-Display
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Servolenkung Aktiv
- Dachhimmel Anthrazit
- Innenausstattung: Individual Interieurleisten
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Standheizung
- Servolenkung Servotronic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0412
WBAFH010X0L861716
2710 kg
5530 kg
1- 1310 kg
2- 1475 kg













DER BMW X6.
BETRIEBSANLEITUNG.


DEKRA
Außer Betrieb gesetzt am
03.12.25
Landratsamt
München
81541 München





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbunterschied

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)