CarOnSale

Mitsubishi ASX Edition+ 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	84.475km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASX Edition+ 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU6, EDITION+, (Facelift 2) 2018 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXLGA8WJZ400180	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.475km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.268 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.827km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege (2)
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Vorbereitung Navigationssystem
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Xenon-Scheinwerfer
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill mit Chromrand
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Traction-Control-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























JMBXLGA8WJZ400180





Zur Sicherheit Umgebung prüfen
MITSUBISHI MOTORS
PASSENGER AIRBAG






WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
7. Wartung
8. Wartung
9. Wartung
10. Wartung
11. Wartung
12. Wartung
Stempel und Unterschrift des Servicepartners


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
Stempel und Unterschrift des Servicepartners


ASX






22.02.2019 7107 AFE000286
M1 AC
JMBXLGA8WJ2400180 4
MITSUBISHI
GA0
GA921
AHAAB6E5DAAA
Mitsubishi ASX
MITSUBISHI (J)
Fz.x.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 2268
4365 1810
1640 1595
70
152 2060 2060
1120 1000
1120 1000
78 2625 74
1400 745 5
225/55R18 97H
225/55R18 97H
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*0368*19
01.02.2018 A FA380535
F.1/F.2:+70 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2:+90 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination.3530kg*Datum zur Emissionsklasse: 22.02.2019*ez bis 31.08.2019 zul.ässig.ausn.(§ 8 abs.2 eg-fgv)d.kba vom 16.08.2018***

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)