CarOnSale

# BMW xDrive 30 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | 179.873km | LEISTUNG<br>286 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, 2020 - 2023] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WBAJU810709H58340 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>179.873km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>286 PS (210 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>2.993 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>167.326km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2021 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>210g/km (WLTP)<br>164g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8l/100km (WLTP)<br>6.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 105 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 105 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 115 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Laut Einlieferer 1.Hand;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
- Heckklappe zweiteilig
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote 3D View

- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Audio-Navigationssystem Professional
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK


## Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WBA1U81070SH58340












12 V







Service Historie
Service:
Am 10.06.2026, bei 167326 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 15.04.2026, bei 160281 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 06.06.2025, bei 126885 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt


Service Historie
Service:
Am 17.06.2024, bei 96724 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 07.06.2023, bei 66793 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 21.07.2022, bei 33604 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt


Service Historie
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 07.06.2023, bei 66793 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 21.07.2022, bei 33604 km
Service Partner: BMW 00120
Service:
Am 19.07.2021, bei 16 km
Service Partner: BMW 00120
Übergabeinspektion
Service durchgeführt


SUPPLEMENTARY OWNER'S HANDBOOK
Declaration of Conformity
BETRIEBSANLEITUNG
BMW X5


Nächste HU
Juli 28
22.10.2026
Landratsamt
Main-Tauber-Kreis


23.07.2021
MIG
WBAJU81070H58340
BMW
G0X
JU81
IAE500LA
X5 XDRIVE30D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
GELAENDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
HYBR.DIESEL/E
SCHWARZ
*EU*2007/46*1918*12
26.05.2021
GF536696
7.2/8.2: *200 B.ANHAENGEBETRIEB *WW.AHK LT.ECTG *FZ 157
BEI WERKSSEITIG MONTIERT. AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.EY
ST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GBM. S.AND.VO Z. 9.AUSN
.VO.2.STVO AUSGESTATTET *BEI BERGUNG GROSSER 15W OGF.
ENTSPRECHENDE RADABDECKUNG ERFORDERLICH *EU FZ/FA: NE
NNLEISTUNG 2.2 KW *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.07.20

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)




- Heckklappe (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)