CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	267.489km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZAH210637	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 267.489km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	10 µm ⚠
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- Blinkleuchten hinten (Dach)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrik-Paket 1
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WV2ZZZ7HZAH210637

CarOnSale






25.11.2009
M1
AF
WV2ZZZ7HZAH210637
VOLKSWAGEN, VW
7HC
280GCAAEX0
G0VR0NNNFM52211167MG
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008B
EURO5;B;Cl:M1sozE ohneM1G
Diesel
0002
1968
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHANGEBETRIEB*Q.1:2500 BIS 8%
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES.MAX.4900KG*FZ IST MIT WERKSEITIG
MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR
F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z STVO*HÖHE BIS 2
298*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES.AN 8% ST
EIG.MAX.5200KG*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Steinschlag, Rost, Delle, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)