
CarOnSale

BMW I5 M60 xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2025	20.790km	601 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG I5 M60 xDrive [DE - Kb5 M60, xDrive, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN WBY61HH080CW46121	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.790km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 601 PS (442 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2025	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
81,2 kWh	8,5 h	43,5 h

BATTERIESPANNUNG
399 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	335 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	440 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Reparierter Hagelschaden; Schlüsselkarte vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW Curved Display
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 192 kW (System: 442 kW) VA
- Elektromotor 250 kW (System: 442 kW) HA
- Elektromotor 442 kW (cont. 127 kW, Dual-Elektromotor)
- Exterieurumfänge Iconic Glow
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel Wechselstrom / Gleichstrom (32 A / 230 V)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport Pro Paket
- Original Fahrzeug Farbe: TANSANITBLAU
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sicherheitsgurte M
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz)
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sportsitze vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Adaptives Fahrwerk Professional

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Carbon Fibre mit Silberfäden hochglänzend
- Lenkrad heizbar
- Schnellladefunktion 22 kW (AC)
- Travel-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Service-System: Remote 3D View
- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Innenraumkamera
- M Multifunktionssitze vorn
- Sound-System Bowers & Wilkins
- BMW Individuallackierung Tansanit-Blau II Metallic
- Sitzheizung vorn + hinten
- Head-up-Display Full Color
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Innenausstattung: Glas-Applikationen (CraftedClarity) für Bedienelemente
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket Professional
- Travel und Comfort System
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Audio-Navigationssystem
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY61HH080CW46121
2960 kg
4960 kg
1- 1430 kg
2- 1700 kg


CarOnSale

CarOnSale





PARKEN
LOW
LOW

PARKEN
LOW
LOW

20
km/h















SERVICE HISTORIE
Service:
Am 24.09.2025 bei 3 km
Service Partner: BMW 24342
Übergabeinspektion
Service durchgeführt
LOW
LOW




[redacted]
HQ366606
WBY61AK08DCW46121
BMW
G61
61HE
CAB5000D
i5 M60 xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
0005
DPR 00029 2
WBY61AK08DCW46121
6
M1
AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
blau
5
150/-
Elektro
0004
22.09.2025
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Beschädigung nicht nachvollziehbar, weder von innen noch von außen spürbar



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)