CarOnSale

Renault Talisman Intens

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	197.916km	160 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Talisman Intens [DE - Lim4 1.6 dCi 160 Energy EU6, Intens, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RFD00260720159	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.916km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.256km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kerben	⚠ 8 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kerben	⚠ 8 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	285 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Visio Plus-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Zusatzsteckdose in Mittelkonsole
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- 8 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Sonderausstattung

- Cruising-Paket
- Safety Plus-Paket
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Reserverad als Notrad
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















TALISMAN





CarOnSale



TALISMAN
CarOnSale











FIN: VF1RFD00260720159
Ölwechsel mit:
5W-30 Ultra Prof. AR-L
Ölfilter: HU 6011 z
Letzter Service:
169.205 km
Nächster Service:
Gemäß Service Anzeige
07.09.2024, Unterschrift:




R-Link 2
Renault TALISMAN







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)