CarOnSale

# Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | 95.174km | 230 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q3 [DE - SUV4 45 2.0 TFSI EU6d-T, quattro advanced, 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZF3XM1043972 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>95.174km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>230 PS (169 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>80.123km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 03/2021 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>203g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.9l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer, Kerben | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer, Kerben | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 150 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 235 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 155 µm |
| Seitenteil hinten links | 155 µm | Seitenteil hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Motorhaube | 105 µm | Heckklappe | 135 µm |
| Dach | 350 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Fehler Audi Pre Sense System!Heckscheibenwischer fehlt.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfort-Fahrwerk
- Kontrast-Lackierung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi Drive Select
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Start-Stop-Knopf
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WAUZZZF3XM1043972




21.0°C
21.0°C
AUTO


Fahrweg kontrollieren


SPEED
DISTANCE














Dokumentierte Wartungen und Servicearbeiten
Datum
KM-Stand
Rechnung
Ausgeführte Arbeiten
04.10.2023
46.942 km
419638
Ölwechsel inkl. Rücksetzung der Serviceanzeige / Tester; Motoröl (5,70 l); Ölfilter.
23.04.2024
55.012 km
420362
Inspektion / Service nach Herstellervorgabe; Motoröl 0W-20 VW 508 00 (5,70 l); Ölfilter; Luftfilter; 4 Zündkerzen; Innenraumfilter; Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Bremsflüssigkeit. Zusätzlich dokumentiert: Reifenwechsel PKW/SUV, Reifeneinlagerung und HU/TÜV (GTÜ).
20.11.2025
60.123 km
421773
Ölwechsel inkl. Rücksetzung der Serviceanzeige / Tester; Motoröl 0W-20 nach Herstellerfreigabe (5,70 l); Ölfilter.
Zusätzlich dokumentiert: Reifenwechsel PKW/SUV und Reifeneinlagerung.
Dieser Servicenachweis wurde anhand der bei der Automotive Manch GmbH vorhandenen Rechnungsunterlagen für das oben bezeichnete Fahrzeug erstellt. Er dokumentiert ausschließlich die in unseren Unterlagen nachweisbaren Arbeiten und ersetzt kein digitales Hersteller-Servicebuch.
Unterschrift/Stempel
25.03.2026




AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung


01.03.2021 0588 NOX01162 4
M1 AC
WAUZZZF3XM1043972 1
AUDI
F3
XDKTAQ1
QD7AD7DL004RT31C914BFBHA5EMIAB
Q3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 5 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1984
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION:4300KG*MM.AHK LT.KOTG*EZ BIS 31.12.2021 ZULÄSSIG. AU
SN. (5E ABS 2 EG-FGV) DURCH KBA GEN. AM 15.12.2020.***DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.03.2021.
4484-4615
1565-1617
1849-1956
16951695
203 2200
1150 1135
1150 1135
78 3750
2100 750
255/45 R19 104Y
255/45 R19 104Y
e1*2007/46*1900*14
23.07.2020


Das Fahrzeug wurde im
KFZ Verfahren
am 20. Okt. 2026
außer Betrieb gesetzt.



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Heckscheibenwischer fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)