
CarOnSale

Mercedes-Benz B 180 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



05/2013	176.265km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 CDI [DE - Van5 B 180 CDI / d EU5, BlueEfficiency DPF, 2011 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462001J175987	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.265km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2018 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.521km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Bremsassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED, rund
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,8 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SUEDSEEBLAU

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz-Komfort-Paket
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Fußmatten Velours
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sport-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Gepäckraum-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Tempomat
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Innenhimmel schwarz
- Parameterlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2462001J175987
2030 kg
3230 kg
1- 1075 kg
2- 955 kg
162
TYP: 246
PZ: 0
ID 1,0 %
0,51
Made in Germany


CarOnSale



50 m








EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0227834624
4230804
ED256363





23.05.2013 1313 BXR00187 4
M1 AC
WDD2462001J175987 0
MERCEDES-BENZ
248
M207M2
UZAAB522
B 180 CDI
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012J
EURO5,J-PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 35J0 1796
P.4: 3200-4400*7.2/8.2:995 B.ANH.BETR.*O.1:1500 BIS 8% STEI
G.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WER
KSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUS
GESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.05.2013*


Landkreis Göttingen
Der Landrat
Landkreis Göttingen
Der Landrat
im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)