CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2012	242.384km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [DE - Kb5 1.4 Turbo EU5, Innovation ecoFlex S/S, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGT8EP0C1065714	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 239.381km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckklappentaster ohne Funktion; Geräusche elektrische Heckklappe;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Check-Control-System
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar
- USB-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
WOLGT8EP0C1065714
2140
5400
1-1070
2-1130
Z.177 TAB

CarOnSale














Servicebestätigung 9
A. Wolf & Sohn
GmbH & Co. KG
Ihr Opel Partner

Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel 11
Servicebestätigung 9



Kontrollnummer NI-5-30-0016-43 durchgeführt am 16.12.2024
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
(6) D8.4.1b Umweltbelastung: Motor öfeucht
(10) Ergänzende Hinweise:
- Querlenker Hinterachse Gummilagerung beachten
- Achskörper vorne + hinten - Korrosion
Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden.
jedoch innerhalb eines Monats, behoben werden.
Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Elke Beyer
Messwerte:

'22.02.2012 'D035 AUH00109X
'M1 'AF
'WOLGT8EP0C1065714 'b
'OPEL
'Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
'715/2007*566/2011J
'EURO5;J;P1/C1; M, N1 I
'Benzin
'0001 '35J0 '01364
'e1*2007/46*0374*06
'07.12.11 'EA179098
'Insignia Sports Tourer SW
'215/60 R16 95H
'215/60 R16 95H
'F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 2200*7.2/8.2:bei Anhängebetrieb 1215*0.1:1300 bis 10% Steig.*S.1:max.S-P1.*ww.AHK
lt.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)