WV2ZZZ7HZPH032431

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	102.653 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	10.500 km
Typ/Modell	MULTIVAN	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	04/2026
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ7HZPH032431	**Leistung**	150 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	28.02.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
3	Rad/Reifen	Reifen vorn (Li und re) - verschlissen - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Abdeckung) - fehlt - erneuern
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Stossfänger vorn	Schutzleiste links - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft (Digitaler Nachweis)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103Y	Michelin	Ganzjahresreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	i.O.
2	235/55 R17 103Y	Michelin	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	MULTIVAN	**Laufleistung (abgelesen)**	102.653 km
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ7HZPH032431	**Erstzulassung**	28.02.2023

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	128 µm
2	Dachholm links	116 µm
3	Dachholm rechts	119 µm
4	Heckklappe/-tür	122 µm
5	Kotflügel links	118 µm
6	Kotflügel rechts	138 µm
7	Motorhaube	258 µm
8	Seitenwand links	118 µm
9	Seitenwand rechts	128 µm
10	Tür hinten rechts	120 µm
11	Tür vorne links	121 µm
12	Tür vorne rechts	116 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schweller



Abbildung 6: Schweller



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Li und re) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Li und re) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Abdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube