



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Kunde:** | |
| **Berichtsnummer:** | |
| **Amtl. Kennzeichen:** | |

## Fahrzeugdaten

### Volkswagen Multivan Style

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **WV2ZZZST2SH037856** | Laufleistung abgelesen: | **53853 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **16.07.2025 / 2024** | Besichtigungsdatum/-ort: | **30.10.2026 Weinsberg** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | **VAN/MPV** |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | **0603//CQJ** | Kraftstoff / Emissionsklasse: | **Diesel / Euro 6** |
| Getriebe Art: | **Automatik** | Navi.-Datenträger: | **-** |
| Hubraum / Leistung: | **1968 ccm / 110 kW (150 PS)** | Antriebsart: | **Frontantrieb** |
| Lackfarbe: | **Pure Grey** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 7** |
| Nächste HU / AU: | **07.2028 / 07.2028** | Polster Art: | **Lederimitat** |
| Farbe Innenausstattung: | **Grau** | Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** |
| Fahrzeug verkehrssicher: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Besichtigungsbedingung: | **0** | | |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · Sachverständiger · DIN EN ISO/IEC 17024:2012 · validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion · IMSA - VALID · Reg. Nr.: 01908112 3/KFZ SV · Gültig bis: 09. Nov. 2026 · KREFELDER STRASSE 297 · 47877 WILLICH

Mobility Pass · QUALITÄTSMANAGEMENT · ISO 9001 · Hüsges Gruppe

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium Original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Hankook** | **235/50/R18/101H 4.5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Hankook** | **235/50/R18/101H 4.5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Hankook** | **235/50/R18/101H 5 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Hankook** | **235/50/R18/101H 5 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |
| Ersatzrad: | **nicht vorhanden** | |
| Zustand Ersatzrad: | **-** | |

## Nicht montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium Original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Bridgestone** | **215/60/17/104/102H 7.5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Bridgestone** | **215/60/17/104/102H 7.5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Bridgestone** | **215/60/17/104/102H 8 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Bridgestone** | **215/60/17/104/102H 8 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausführung MULTIVAN
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Fahrassistenz-System Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Fahrerhaus Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum
- Intelligent Speed Assist inkl.
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausführung Style
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich
- Chromleisten seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Funkschlüssel (2)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Karosserie/Aufbau Bus
- Kraftstofftank 58 Ltr.
- Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- Luftausströmer im Fond
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Radstand 3124 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitzausstattung 7-Sitzer
- Sitze im Fahrerhaus 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz, heizbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zusatzheizung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Ladekantenabdeckung in Kunststoff, mit Edelstahleinsatz
- Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
  *Vorbereitung Onlinedienste*
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Rußpartikelfilter
- Schlechtwetter-Licht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung Mikrovlies / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz höhenverstellbar
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t

**Sonderausstattung**

- Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung)
- Ausstattungs-Paket Easy Open Basic
- Bremsscheiben vorn 17"
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl
- Frontscheibe heizbar
- Head-up-Display
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Sonderlackierung Pure-Grey uni
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Fenster im Lade-/FG-Raum - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sicherheitsabdeckung / Trennnetz
- Innenausstattung Dekoreinlagen Dark Silver

| | |
|---|---|
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion<br>• Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad 90 %)<br>• Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung<br>• Sitz-Paket 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)<br>• Standheizung mit Fernbedienung | brushed<br>• LM-Felgen 7,5x18 (Toshima)<br>• Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox<br>• Mittelarmlehne hinten<br>• Multifunktionstisch verschiebbar<br>• Park-Paket Advanced<br>• Schmutzfänger vorn und hinten<br>• Sound-System Harman-Kardon (inkl. Verstärker und Subwoofer)<br>• Winterbereifung zusätzlich |

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

**Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.**

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **-**<br>- |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Technikprüfung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bremsanlage:** | ✔ Eingeschränkt geprüft | **Motorlauf:** | ✔ In Ordnung |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| **Hinweis:** | * |

## Schäden

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 1. | Tür Vorne - Links | 3 Dellen |
| 2. | Stoßfänger Hinten | Kratzer |
| 3. | Frontgrill Oben | Gebrauchsspuren |
| 4. | Stoßfänger Vorne | Steinschlag |
| 5. | Motorhaube | Steinschlag |
| 6. | Windschutzscheibe | Steinschlag |

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 7. | kofferraumleuchte | Fehlt |
| 8. | Scheinwerfer Halogen - Rechts | Gebrauchsspuren |
| 9. | Scheinwerfer Halogen - Links | Gebrauchsspuren |
| 10. | Innenraum | Gebrauchsspuren |
| 11. | Einstiegsleiste Hinten - Links | Abschürfung |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum




Kombiinstrument




Kilometerstand




Tankdeckel


Felgen


Felgen


Felgen


Felgen


Motorraum




Serviceheft



Sonstiges




Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links

**3 Dellen**



1. Tür Vorne - Links

**3 Dellen**



2. Stoßfänger Hinten

**Kratzer**



2. Stoßfänger Hinten

**Kratzer**



2. Stoßfänger Hinten

**Kratzer**



3. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



3. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



4. Stoßfänger Vorne

**Steinschlag**



4. Stoßfänger Vorne

**Steinschlag**



5. Motorhaube

**Steinschlag**



6. Windschutzscheibe

**Steinschlag**



7. kofferraumleuchte

**Fehlt**



7. kofferraumleuchte

**Fehlt**



8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

**Gebrauchsspuren**



9. Scheinwerfer Halogen - Links

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**




10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



11. Einstiegsleiste Hinten - Links

**Abschürfung**



11. Einstiegsleiste Hinten - Links

**Abschürfung**