CarOnSale

# Ford Transit

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | 108.480km | 160 PS | Diesel | Schaltgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transit | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>WF0AXXTTRAMC73289 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>108.480km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2022 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | - |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

-

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


































WF0AXXTTRAMC73289
WVWNCSAAC00SA
TRANSIT
FORD (D)
LKW GESCHL.KASTEN
M.LADEGERAET
Diesel
1995
10.08.2021
Selbstfahrermietfahrzeug


GT617913
FORD
TED
WF0AXXTTRAMC73289
TRANSIT
FORD (D)
LKW GESCHL.KASTEN
M.LADEGERAET
1995
Diesel
10.08.2021

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden)




- Heckklappe (Lackschaden)




- Heckklappe (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)