CarOnSale

Seat Tarraco Xcellence 4Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



01/2021	112.427km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tarraco Xcellence 4Drive [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d-T, Xcellence 4Drive OPF, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKNZLW012140	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.427km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.455km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Spurhalteassistent.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Funktions-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Style-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2790 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Progressivlenkung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Rückfahrkamera
- Chromleisten an Seitenfenstern

- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILVER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Winter-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Audio-Navigationssystem
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Reserverad als Notrad
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitzheizung hinten
- Business-Paket Infotain
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Metallic-Lackierung
- Ablagefach im Dachhimmel
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dynamic-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Gepäcknetz
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- 8 Lautsprecher
- USB-Ladeanschlüsse (2) für 2.Sitzreihe
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VSSZZZKNZLW012140

CarOnSale

CarOnSale






Berlin
Wien
Rom




Auto
















VIEW
OK


Betriebsanleitung
SEAT Tarraco
SEAT


EC Certificate of Conformity
SEAT


Hauptuntersuchung § 29 StVZO


10.01.21
AO1000602
VSSZZZKNZLW012140
SEAT
TARRACO
SEAT (5)
Kfz-Pers.bef.h. 8 Sp1.
Kombilimousine
Benzin
0001
3600
1984
235/45 R20 100V XL
235/45 R20 100V XL
16.07.19


NOV.25
14. Okt. 2026
Außerbetriebsetzung
Stadt Nürnberg
Ordnungsamt
KFZ-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)