CarOnSale

Toyota Avensis Executive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	161.140km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis Executive [DE - Kb5 2.2 D-CAT DPF EU5, Executive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1EB76L00E034490	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.125km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös, Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	560 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling (Edelstahl)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Instrumentenanzeige Optitron
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Executive+-Paket
- Licht-Paket
- Leder-Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Metallic-Lackierung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Navigationssystem (Touch & Go Plus)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0331
SB1EB76L00E034490
2140 kg
3940 kg
1- 1215 kg
2- 1135 kg
MODEL ADT271L-AWFGXW
W 923
C/TR1G3/LA11
A/TM-07/MEA62

CarOnSale


CarOnSale

AUTO





P


Autohaus NIX GmbH
Autohaus NIX GmbH
Autohaus NIX GmbH
Autohaus NIX


TOYOTA
Autohaus NIX GmbH
Autohaus NIX




TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUN


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)