CarOnSale

Opel Grandland Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	111.712km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Business Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Business Edition, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS7KS017672	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.712km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.518km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	-
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT RED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopf-Airbag-System
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Sonderausstattung

- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Textilfussmatten
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Kamerasystem 360°
- Business Travel Paket
- Sitzheizung hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzheizung vorn
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Innenraum-Paket
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Abbiegelicht
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Lenkrad heizbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WOVZRHNS7KS017672

CAR ON SALE


CAR ON SALE






















Servicebestätigung
7


Servicebestätigung




20.12.19 1844 AAN000329
M1 AE
WOVZRHNS7KS017672 4
OPEL
Z
R
HNSR-C1F000
GRANDLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36AG 1199
Datum zur Emissionsklasse: 20.12.2019*ez bis 31.08.20
20 zulässig. ausn (§ 8 abs. 2 eg-fgv) d. kba vom 04.0
9.2019"
2 01 96 /5500 188
4477-4477 1856-1856
1609-1630 1393
70
157 2000 2000
1100 1100
1100 1100
74 3750 71
1300 696 5
215/65 R17 98U
215/65 R17 98U
02*2007/46*0597*07
02.08.18 FB541225


FB541225

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com