CarOnSale

Skoda Fabia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	162.247km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJN6NJ9GZ047723	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.247km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.751km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; , Scheinwerfer feucht, Heckklappe Rost, Sitz beschädigt, Knopf Lenkrad beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT
- Ablagefach für Regenschirm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Monte Carlo
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Infotainment-Paket Amundsen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen mit Chromelementen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Corrida-Rot
- Sport-Fahrwerk
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0291
TMBJN6NJ9GZ047723
1608 kg
2708 kg
1- 830 kg
2- 820 kg
CJZD

CarOnSale




ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
PASSENGER AIRBAG


















BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA
EG – Übereinstimmungsbescheinigung






TÜV Rheinland Group
J7K7LSTX
Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)