CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	150.088km	116 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 d	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052361F379549	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.088km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 121.029km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Rost	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Rußpartikelfilter
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- PRE-SAFE-System Plus
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Komfort Direktlenkung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fondsicherheits-Paket
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















R
N
D
150088
7.0°C
11:06





DAIMLER AG
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale




AUTO
MENU
NAVI
RADIO
MEDIA
TEL


London
Rotterdam
Paris
Stuttgart
200 km







OK


AUTO








06.05.2016
M1
WDD2052361F379549
Mercedes-Benz
204.K
B23KP0
NZAA050X
C 180 d
Daimler (D)
Kfz z. Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
Diesel
1796
36W/0
Schwarz
18.11.2015
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
1467-1467
1771-1771
2160
1155
1155
2050
1600
750
NUR BETR.4STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *FZ IST BEI WERKSSE
ITTG MONTIERT AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.E.AN
U.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5 AENDVO Z.9 AUSN.VO.Z.ST
VO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.05.2016*


Z696318

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)