CarOnSale

Peugeot 107 Filou

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	167.836km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 107 Filou [DE - LimS5 1.0, Filou 70, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PNCFAC88143627	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.836km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 137.929km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	-
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenausstattung: schwarz
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenschutzleisten durchgefärbt
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU DAMAS
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Drehzahlmesser
- Metallic-Lackierung
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















90
110
130
70
150
50
170
30
10








AUTOMOBILES PEUGEOT
811*2001/116*0237
VF3PNCFAC88143627
1190KG
1190KG
1-
695KG
2-
695KG
VERSION PNCFAC






CarOnSale






Wartungsnachweis
Auto-Service-Lang
Auto-Service-Lang


Bedienungsanleitung
107


29.03.2007 3003 ACR00007 9 2 1 50/6000 157
M1 AB -3430 630
VF3PNCFAC88143627 7 -1470 830-930
PEUGEOT - -
P***** 109 1190 1130
PNCFA* 695 695 -
PNCFAC 695 695 -
83 4500 70
- - 4 -
PEUGEOT 107
PEUGEOT (F) 155/65R14 (75Z)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 155/65R14 (75Z)
Schrägheckl1mousine
70/220*2003/76B/EG Blau 15
EURO 4;5L e11*2001/116*0237*11
Benzin/Flüssiggas 25.07.2006 A HR311000
0006 0463 998
0.1/0.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.03.2007*ZU FELD
15.1 U.15.2:A.GEN.:195/45R15 75T A.LM-RAD 6JX15 H2,ET:38?H
ERST.:RIAL;KENNZ.:TR605;KBA 45870;INNEN NUR KLEBEGEW.UNTERH
ALB D.FELGENSCHULTER ZUL.,AUSSEN NUR KLEBEGEW.ZUL.***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)