Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Clever

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEP6NJ7JZ164140
Kilometerstand: 96.753 km
Erstzulassung: 25.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe














Ranhook


MAXI-COSI




96132
666.3
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
PHONE
TP
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBEP6NJ7JZ164140
Inspektion in 7800 km oder 174 Tagen
Ölwechsel-Service
in 7800 km oder 174 Tagen
SETUP
SOUND
CAR
MENU
PASSENGER AIRBAG


R16 90V
SAFETY WARNING:
SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM
Alignment
Indicator

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Clever

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEP6NJ7JZ164140
Kilometerstand: 96.753 km
Erstzulassung: 25.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Motorhaube - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Clever

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEP6NJ7JZ164140
Kilometerstand: 96.753 km
Erstzulassung: 25.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge hinten rechts beschädigt



Gebrauchsspur Ladekante



Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Fabia Clever	1.0 TSI EU6, Clever, 2017 - 2018		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBEP6NJ7JZ164140	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	8004/ASR

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
-	25.07.2018	k. A.	2	70 kW	3	999	11/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
96.000 km	96.753 km	98.132 km	k. A.	01/25	78.000 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Laser-Weiss	Uni normal	k. A.	k. A.	7.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge für Aktionsausführu..	Schwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6	99 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	6 Lautsprecher	Ablage-Paket
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Sc..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige	Ausstattungs-Paket: Green tec
Bordcomputer	Bremsassistent	Bremsenergierückgewinnung
Brillenfach	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
Getriebe 5-Gang	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chro..
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kopfstützen vorn	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..
Leseleuchte	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn
Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI	Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Radioempfang digital (DAB)	Radiovorbereitung	Raucher-Paket
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Textilfussmatten	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Licht- und Sicht-Paket	Schließ-/Startsystem Kessy	Sonderlackierung Laser-Weiß

Sondermodellpaket:

Sondermodell Clever

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 05.11.2026 - Gültig bis 98132 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung Neuwagen.

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Auto verschmutzt
Felge hinten links beschädigt
Felge hinten rechts beschädigt
Motorhaube - Lackieren (1)
Stoßfänger vorne - Lackieren (2)
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Mehrere Steinschläge; zu (2): +spachteln;

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/45 R16V	VL 6,00 mm (Hankook)	VR 6,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 215/45 R16V	HL 6,00 mm (Hankook)	HR 6,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
96.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Clever

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEP6NJ7JZ164140
Kilometerstand: 96.753 km
Erstzulassung: 25.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Motorhaube - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Clever

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEP6NJ7JZ164140
Kilometerstand: 96.753 km
Erstzulassung: 25.07.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge hinten rechts beschädigt



Gebrauchsspur Ladekante

