CarOnSale

BMW sDrive 20 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	130.230km	192 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 20 i Advantage [DE - SUV5 sDrive20i EU6d-T, Advantage, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAJG310303H21539	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.230km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.725km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	70 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Wegfahrsperre
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Advantage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Business-Paket
- CD-Laufwerk
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale














0931/27 885-40


Nicht allein auf Kamerabild verlassen



Service Historie
OK Motoröl
OK Bremsflüssigkeit



Service Historie
OK 16.11.2018 BMW
OK 15.09.2020 BMW
OK 02.11.2021 BMW
OK 20.10.2022 BMW



Service Historie
OK 13.06.2024 BMW
OK 18.11.2025 BMW


Service Historie
OK 09.11.2023 BMW
OK 13.06.2024 BMW
OK 18.11.2025 BMW
OK 27.01.2026 BMW




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




15.11.18
WBAJG3103034H21539
BMW
P1X
JG31
6AW500C0
X1 sDrive20i
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001
36BG
1998
06.06.18


DEKRA
nächste HU
Nov. 2023
DEKRA
nächste HU
Nov. 2025
DEKRA
nächste HU
Nov. 2027



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)