VSSZZZKMZNR032015

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	26.627 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	18.000 km
Typ/Modell	FORMENTOR	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKMZNR032015	**Leistung**	228 kW
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	14.09.2022	**Polster/Farbe**	Teilleder / Anthrazit
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Laufleistung für letzten Serviceeintrag unplausibel)	
2	Stossfänger vorn	Spoiler - Kratzer - Smart Repair	0 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Tür hinten links	Türkante - Kratzer - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	5	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	FORMENTOR	**Laufleistung (abgelesen)**	26.627 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKMZNR032015	**Erstzulassung**	14.09.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	109 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	107 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	118 µm
6	Kotflügel rechts	101 µm
7	Motorhaube	122 µm
8	Schweller links	63 µm
9	Schweller rechts	66 µm
10	Seitenwand links	108 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	123 µm
13	Tür hinten rechts	121 µm
14	Tür vorne links	111 µm
15	Tür vorne rechts	102 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Sonstiges




Abbildung 7: Sonstiges




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Laufleistung für letzten Serviceeintrag unplausibel)



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - Smart Repair