CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	140.259km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU6, design, 2016 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V6HA023545	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.259km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.640km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Original Fahrzeug Farbe: BELUGABRAUN
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Akustikglas
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Fußmatten Velours
- Heckscheibe heizbar
- Kindersicherung, manuell
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Dachspoiler
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Servolenkung elektro-mechanisch


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Handy-/Schlüsselhalter
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sportsitze vorn
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Rückfahrkamera
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Kurzzeitspeicher
Zurücksetzen mit OK
140259km
67,2km
14:25
+16,0°C





AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V6HA023545
1800 kg
3300 kg
1 - 0975 kg
2 - 0960 kg
Typ 8V

CarOnSale


CarOnSale




LO
AUTO
LO



SPEED
DISTANCE






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


KC735125

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schlüssel klappt nicht aus



- Innenraum (Kratzer)