CarOnSale

Ford Fiesta Champions Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	75.110km	97 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Champions Edition [DE - LimS3 1.4 EU5, Champions-Edition, 2012 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0GXXGAJGCA19420	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.110km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 97 PS (71 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.682km	LETZTER SERVICE AM 03/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Gurtstraffer
- Knieairbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 3-türig
- Reifen-Reparaturkit
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Wegfahrsperre
- Getriebe Automatik - Typ: C4F27E (4-Stufen)

Sonderausstattung

- Komfort-Paket 1
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0GXXGAJGCA19420
Ford

CarOnSale





Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Benachrichtigung
Planmäßige Wartung
abgeschlossen
Ergebnis der
Karosserie-/Lackinspektion
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Austausch der Zündkerzen
Öl- und Ölfilterwechsel
Austausch des Luftfilters
Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung – HU/
§57a/MFK


13.04.2012 8566 AQQ000700
M1 AB
WF0GXXGAJGCA19420 0
FORD
JA8
SPJC1G
5CCABE
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1388
F.1/F.2:1575 u.7.2/8.2:840
s 8% Steig.*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 71 /5750 166
3950-4078 1709
1433-1481 1092
50 -
149 1525 1525
850 760 -
850 760 -
85 3750 69
900 545 5 -
175/65R14 82T
175/65R14 82T
BLAU 5/-
e9*2001/116*0069*09
16.01.2012 K EB558493
b.Anhängebetrieb*0.1:900 bi

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)