CarOnSale

Opel Corsa Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	79.846km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Active [DE - LimS5 1.4 EU6, Active, 2016 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0V0XEP68H4310449	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.846km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.410km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Kratzer, Kerben	✕ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Seitenwand links, Einstieg, Kratzer, auslegen / polieren, Motorhaube, Delle(n), sanft instandsetzen, Rad/Reifen, Reifen vorn, verschlissen, erneuern, Rad/Reifen, Felgensatz komplett, Kratzer, Wertminderung, Sonstiges, Inspektion/Wartung, fällig, durchführen, Außenspiegel links, Abdeckkappe, Kratzer, kein Abzug, Seitenwand rechts, Einstieg, Kratzer, kein Abzug, Getriebe, undicht, kein Abzug, Tür hinten links, Tür, Lackmangel, kein Abzug, Heckleuchte, Kennzeichenleuchte links, defekt, erneuern, Sonstiges, Hauptuntersuchung, abgelaufen, erneuern, Stossfänger hinten, Spoiler, nicht fachgerecht instandgesetzt, instandsetzen und lackieren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE

Sonderausstattung


- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Funktions-Paket
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Info-Display, groß
- Komfort-Paket 2
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicht-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- USB-Schnittstelle
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad (Leder)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Parkpilotsystem hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















13°C
12:29
DASDING
DASDING mit Sarah :)
Quelle
Menü
FM
87.5 FM
90.5 FM
93.5 FM
96.5 FM
99.5 FM


W0V0XEP68H4310449


CarOnSale


CarOnSale


DASDI
Some say - Noa
Quelle
87.5 FM


13°C
12:29
FM
96.5 FM
99.5 FM







SRC


RES/+
SET/-
LIM








Servicebestätigung

Servicebestätigung




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)