CarOnSale

# Seat Ibiza FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2018 | 121.672km | 116 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Seat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ibiza FR [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, FR, 2017 - 2018] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VSSZZZKJZKR023827 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>121.672km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>111.585km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2018 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>108g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm<br>Kratzer, Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel Leder-Optik
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Komfort-Paket
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DESIRE RED

## Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Radioempfang digital (DAB+)
- 6 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Business-Paket Infotain
- Individuallackierung
- Winter-Paket
- SEAT Media-System Plus
- Sprachsteuerungs-System
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheinwerfer LED
- 6 Lautsprecher
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















VSSZZZKJZKR023827


CarOnSale


CarOnSale













## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)