CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Volkswagen Golf Comfortline

EZ 03/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 154.946km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Comfortline [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	**FIN** WVWZZZ1KZDM654073	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 154.946km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 160 PS (118 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 146.623km	**Letzter Service am** 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2013	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 149g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide

- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket

- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

Continental

9:51
Reichweite
10
19.0
154946
1029.8

VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0328
WVWZZZ1KZDM654073
1960 kg
3380 kg
1 - 1010 kg
2 - 1000 kg
Typ 1KM
M
CTHD21129
0215173

OK

RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP

OK

0
AUTO

CarOnSale

05.03.2013 0603 ANX00063 5
M1 AC
WVWZZZ1KZDM654073 5
VOLKSWAGEN, VW
1KM
ACCTHDX0
VN6FM62S022NTMGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Kr.K.Perz.bef.n. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F1PV/CL;M, N1 I
Benzin
2001 35KW 01390
F.1/F.2:420 U. 7.2/8.2:445 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700
BIS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3380KG*FAHRZEUG
IST MIT ANH.KUPPL. WERKSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHR
DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.ABED.
VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI-
NATION AN 8% STEIG.:3600KG*WW.ANH 17.EGTG*





Service-Nachweis 6

Insp. durchgeführt wurde:	Ja / Nein Wechsel von
Ölwechsel-Service	☐ ☑ Kühlm.*
Im Verbund	☑ ☐ Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ ☑ Dieselkraftstofffilter
Im Verbund	☐ ☑ Getriebe
Inspektions-Service	☐ ☑ Getriebeöl DSG/R-Diff
Long-Life-Motoröl verwendet	☐ ☑ Hinterachsölung ☐
Korrosionsschutz der Karosserie (inklusive)	☐ ☑ Luftfilterelement
Reparaturempfehlung	☐ ☑ Innenraumfilter
Kundenwunsch (bezüglich auf dem Auftrag vermerken)	☑ ☐ Wisch- und Polierfilzarbeit
...durchgeführt am 20.11.2023	☐ ☑ Zahnriemen
...Stand 129566	☐ ☑ Zündkerzen
...Auftragsnummer 29552	☐ ☐
...durchgeführt von	Lang-life Motorölgarantie
Rohner Futz GmbH & Co. KG Tel.: (0 54 72) 77 00-0 Mindener Straße 27 49152 Bad Essen-Rabber	Rohner Futz GmbH & Co. KG Tel.: (0 54 72) 77 00-0 Mindener Straße 27 49152 Bad Essen-Rabber
...Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Service-Berater: Antje Sr	Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9 Prüfpunktanleitung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbereich markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden ◇ Unterschlag

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Batterie schwach (aus 2012)
Verpolung rept.

Rohner Futz GmbH & Co. KG
Tel.: (0 54 72) 77 00-0
Mindener Straße 27
49152 Bad Essen-Rabber

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Scheinwerfer (rechts) (Blind)

Motorhaube (Riss/Bruch)

Motorhaube (Kratzer)

Motorhaube (Kratzer)

Fahrertür (Rost)

Fahrertür (Rost)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)

Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Schweller links (Rost)

Schweller links (Rost)

Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)