CarOnSale

smart FORTWO COUPE MHD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2012	54.220km	71 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG FORTWO COUPE MHD	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4513801K651477	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.220km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.608km	LETZTER SERVICE AM 10/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**160 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Start/Stop-Anlage
- Kühlermaske schwarz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Modellpflege Innenraum
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION UNI SCHWARZ

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Handschuhfach abschließbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
WME4513801K651477



CarOnSale









smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0227874922
5651588
EC152309




22.11.2012 1313 AHN00040 0
M1 AD
WME4513801K651477 0
SMART
451
43RAF0
QZAAA200
FORTWO COUPE MHD
DAIMLER (D)
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL
COUPÉ
715/2007*692/2008F
EURO5,F;PI/CI, M, N1,I
BENZIN
0001 35F0 00999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.11.2012*
02 01 0052/05800 145
- - 02695 - - 1559
- - 1565 - - 00825
0098 001020 001020
00440 00660 -
00440 00660 -
83 03500 72
002
155/60 R15 74T
175/55 R15 77T
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0413*18
24.05.2012 K WJ156559


ZBI 26886327



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)