CarOnSale

BMW sDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



01/2015	118.883km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 20 d [DE - SUV5 20d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVN91080VX59618	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.883km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.446km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Konformitätsbescheinigung vorhanden,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht
- Advantage-Paket Plus
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Armauflage vorn
- Dachreling (Aluminium)
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Made in Germany
X1 sDrive20d
300
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0275
2045 kg
3925 kg
1- 940 kg
2- 1160 kg


CarOnSale

CarOnSale






BMW M PERFORMANCE
LL-12FE M 0W-30
10W-60
PREMIUM EFFICIENCY
LL-22FE++ 0W-12
LL-17FE+ 0W-20
LL-19FE+ 0W-30
LL-12FE 0W-30
PROTECTION
LL-04 0W-30
LL-01FE 0W-30
SELECT
LL-04 5W-30
LL-01 5W-30















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)