CarOnSale

Mitsubishi ASX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



08/2018	78.049km	LEISTUNG 117 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASX	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXNGA1WJU008873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.049km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 117 PS (86 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.590 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	60 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	400 µm ⚠	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Rücksitzbank geteilt
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorbereitung Navigationssystem
- Zeituhr (digital)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kotflügelverbreiterung
- Mittelarmlehne vorn
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Traction-Control-System


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















JMBXNGA1WJU008873

CarOnSale

CarOnSale


EJECT
SEEK
TRACK
Zur Sicherheit Umgebung prüfen
MITSUBISHI MOTORS
PASSENGER
PASSENGER AIRBAG

START
STOP
ENGINE

CANCEL
SET

MODE








EJECT
SEEK
TRACK
HOME
RADIO
MITSUBISHI MOTORS
PASSENGER
PASSENGER AIRBAG







Kontrollnummer: NI-1-03-0303-83 durchgeführt am 15.09.2023
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
Messwerte:
Gesamtbetrag (brutto)


09.08.18 7107 ADJ000924
M1 AC
JMBXNGA1WJU008873 3
MITSUBISHI
GA0
GA211
ACBBA5E5CAAA
Mitsubishi ASX
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1590
7.2/8.2;+70 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination.3025kg*
SCHWARZ
e1*2007/46*0368*19
01.02.18
FA381926



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)