
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kodiaq Sportline

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJJ7NS5R8006119
Kilometerstand: 58.792 km
Erstzulassung: 19.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Serviceanezeige (DEKRA)




Navi (DEKRA)



Fahrzeugschlüssel,Bordmappe,Bordbuch,Serviceheft,Betriebsanleitung (DEKRA)




Unteransicht Front (DEKRA)



Montierter Radsatz (DEKRA)




Schweller (DEKRA)



Unteransicht Heck (DEKRA)




Schweller (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Tire Fit (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten links (DEKRA)




innenraum (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



FahrgestellNummer (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)



Kmstand (DEKRA)


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kodiaq Sportline


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJJ7NS5R8006119
Kilometerstand: 58.792 km
Erstzulassung: 19.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Heckklappe Lackierung, zerkratzt - smart repair - smart repair
Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Motorhaube, eingedellt - drücken - drücken
Motorhaube, eingedellt, drücken (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt - drücken - drücken
Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt - drücken - drücken
Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt - polieren - polieren
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (DEKRA)



Kotflügel vorne rechts, eingedellt - drücken - drücken
Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt - drücken - drücken
Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Reifen VA außen abgefahren - erneuern - erneuern
Reifen VA außen abgefaheen (DEKRA)



Reifen VA außen abgefahren - erneuern - erneuern
Reifen VA außen abgefaheen (DEKRA)



Felge HR eingekerbt - erneuern - erneuern
Felge HR eingekerbt erneuern (DEKRA)




Felge VR eingekerbt - erneuern - erneuern
Felge VR eingekerbt erneuern (DEKRA)



Felge VR eingekerbt - erneuern - erneuern
Felge VR eingekerbt erneuern (DEKRA)



Sitzlehnenbezug VL zerkratzt - Smart Repair - Smart Repair
Sitzlehnenbezug VL zerkratzt (DEKRA)



Frontscheibe steinschlag mit Riss - erneuern - erneuern (REPARIERT)
Frontscheibe steinschlag mit Riss (DEKRA)



Fussmatte gerissen - erneuern - erneuern
Fussmatte gerissen (DEKRA)



Motorhaubendämmung gerissen - erneuern - erneuern
Motorhaubendämmung gerissen (DEKRA)

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Kodiaq Sportline	2.0 TDI EU6d, Sportline, (Facelift) 2..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBJJ7NS5R8006119	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	8004/ART

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	19.07.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	07/26

Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
58.792 km	k. A.	nein	11/25	46.345 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Schwarz-Magic Perleffekt	Perleffekt	k. A.	k. A.	1 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Suedia	Schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	130-167 (WLTP)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3. Bremsleuchte	8 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Ambiente-Beleuchtung LED	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Außenspiegel Wagenfarbe	Bremsassistent	Bremsenergierückgewinnung
Brillenfach	Dachreling	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Edelstahlpedale Sportdesign	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre..	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Gepäck-/Laderaumabdeckung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Gurtstraffer hinten	Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Heckscheibenwischer
Infotainment-Paket Bolero	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof..	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Matrix-LED-Scheinwerfer
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer	Notrufsystem
Phonebox	Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2791 mm	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis..	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Mikrofaser	Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	Sitzheizung vorn + hinten
SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)	Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Sportline	Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Sch..	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Wegfahrsperre
Wireless SmartLink	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Einparkhilfe vorn und hinten	Frontscheibe heizbar	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
LM-Felgen 8x20 (Vega, Anthrazit)	Perleffekt-Lackierung	Reifen-Reparaturkit

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Heckklappe Lackierung, zerkratzt - smart repair
2.	Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt - polieren
3.	Kotflügel vorne rechts, eingedellt - drücken
4.	Motorhaube, eingedellt - drücken
5.	Sitzlehnenbezug VL zerkratzt - Smart Repair
6.	Tür hinten links, eingedellt - drücken
7.	Tür vorne rechts, eingedellt - drücken
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Aktion offen
2.	Felge HR eingekerbt - erneuern
3.	Felge VR eingekerbt - erneuern
4.	Frontscheibe steinschlag mit Riss - erneuern
5.	Fussmatte gerissen - erneuern
6.	Motorhaubendämmung gerissen - erneuern
7.	Reifen VA außen abgefahren - erneuern
8.	Schlüssel fehlt - erneuern
9.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder
10.	Sonstiger Auftrag - HU / AU
11.	Sonstiger Auftrag - Inspektion inkl. Ölservice
12.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Fahrzeugschlüssel fehlen
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
---	---
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 235/45 R20 100V	VL 3,00 mm (Continental)	VR 3,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 235/45 R20 100V	HL 4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (1 fach)			
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kodiaq Sportline


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJJ7NS5R8006119
Kilometerstand: 58.792 km
Erstzulassung: 19.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Heckklappe Lackierung, zerkratzt - smart repair - smart repair
Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Motorhaube, eingedellt - drücken - drücken
Motorhaube, eingedellt, drücken (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt - drücken - drücken
Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt - drücken - drücken
Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt - polieren - polieren
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (DEKRA)



Kotflügel vorne rechts, eingedellt - drücken - drücken
Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt - drücken - drücken
Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Reifen VA außen abgefahren - erneuern - erneuern
Reifen VA außen abgefaheen (DEKRA)



Reifen VA außen abgefahren - erneuern - erneuern
Reifen VA außen abgefaheen (DEKRA)



Felge HR eingekerbt - erneuern - erneuern
Felge HR eingekerbt erneuern (DEKRA)




Felge VR eingekerbt - erneuern - erneuern
Felge VR eingekerbt erneuern (DEKRA)



Felge VR eingekerbt - erneuern - erneuern
Felge VR eingekerbt erneuern (DEKRA)



Sitzlehnenbezug VL zerkratzt - Smart Repair - Smart Repair
Sitzlehnenbezug VL zerkratzt (DEKRA)



Frontscheibe steinschlag mit Riss - erneuern - erneuern (REPARIERT)
Frontscheibe steinschlag mit Riss (DEKRA)



Fussmatte gerissen - erneuern - erneuern
Fussmatte gerissen (DEKRA)



Motorhaubendämmung gerissen - erneuern - erneuern
Motorhaubendämmung gerissen (DEKRA)