CarOnSale

Renault Megane GT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	178.806km	205 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane GT [DE - Kb5 1.6 TCe 205 Energy EU6, GT, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00060423069	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.806km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 205 PS (151 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.618 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Rost, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	-
Dach	**145 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling
- Easy-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Family-Paket
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,6 Ltr. - 151 kW TCE Energy
- Pedale Aluminium
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Safety-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze mit integrierten Kopfstützen
- Start/Stop-Anlage
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Verglasung hinten stark abgedunkelt

Sonderausstattung

- Easy-Parking-Paket
- Navigations-Paket
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Head-up-Display
- Reserverad als Notrad
- Easy-Park-Assistent
- Metallic-Lackierung
- Sound-System BOSE
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Navigationssystem
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- 10 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























RENAULT
VF1RFB00060422069


CarOnSale




BOSE



Sehen Sie sich nach allen Seiten um
22°C
22°C









RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1




24.08.2018 3333 BFT000074
M1 AC
VF1RFB00080423089 7
RENAULT
RFB
KF4
MVB82C010000
MEGANE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45/W/EG
EURO6;W;PVCI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1618
WW:AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3380KG
2 1 151/6000 230
4628 - - 1814 - -
1435 - 1443 1505 - 1581
75 -
134 1980 1980
1130 1140 -
1130 1140 -
77 3750 72
1700 750 5 -
225/45 R17 (94)V
225/45 R17 (94)V
GRAU 7
62*2007/46*0546*09
12.12.2017 K EX987427


Landkreis Stade
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag
ZBI 217



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)