CarOnSale

Audi Q4 e-tron Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2023	45.912km	LEISTUNG 299 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q4 e-tron Sportback [DE - SUV5 50 quattro, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFZXPP058686	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.912km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 299 PS (220 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.399km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
0,6 h	7,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektromotor 220 kW (cont. 77 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Klarglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Standklimatisierung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Progressivlenkung
- Radstand 2764 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Interieur-Paket: S line mit Sportsitze, Sitzbezug Leder, schwarz
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Sicherheits-Paket plus
- Sound-System Sonos Premium
- Gepäcksicherungsnetz
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa, Rautensteppung mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Lenkradkranz Leder perforiert, links/rechts (Zusatz-AV zum Lenkrad)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Exterieur-Paket S line
- Klima-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - Doppelspeichen, oben / unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Optik-Paket schwarz
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent mit Notfall-Assistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedalerie in Edelstahl
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Ambiente-Beleuchtung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Assistenz-Paket pro
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit sensorgesteuerter Entriegelung
- Komfort-Paket Plus
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Smartphone-Paket
- Voll-Lackierung
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder - Doppelspeichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Komfort-Standklimatisierung
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Audi Smartphone Interface

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Reichweite
177km
45912 km
139,7 km
11:49
+9,0°C








Navigation
Hinweis
Die Lizenz für „Navigation" wurde nicht gekauft.


AUDI AG
WAUZZZFZXPP058686


CarOnSale




Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächste Inspektion in
04.2027








Fahrweg kontrollieren!
Hinten


Fahrweg kontrollieren!
Vorn
21.5
21.5


SONOS






21.5



















Betriebsanleitung
Q4 e-tron
Audi Vorsprung durch Technik


AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung




23.05.23 0588 BZU000320
M1 AB
WAUZZZFZXPP058686 8
Audi
FZ
SBM9TQI
QE1QE1G1Z03RT021A200GAAEM
0
Q4 Sportback 50 e-tron
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofzel*2018/858*00006*06
Elektro
0004 30AX
P.2: 77.00kW/30min; Nennleistung 220.00kW*7.2/8.2:+95
b.Anhängebetrieb*0.1:1400 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges
Masse d.Zugkombination:3915kg*ww.AHK lt.EGTG*Batterie
apazität 82.0kWh*
2 02 77 /- 180
4590 1865
1602 2215
- 75 -
- 2715 2715
1275 1510 -
1275 1510 -
- - 68
1200 750 5 -
235/50 R20 100T
255/45 R20 101T
-
WEISS 0/-
05.09.22 K GS61423


Außerbetriebsetzung
Nur für internetbasierte Zulassungsverfahren freigegeben. Dokument nur unbeschädigt gültig.
D66CV9C2
Kreis Pinneberg


23.05.2023
KREIS PINNEBERG
FACHDIENST STRASSENVERKEHR
25337 ELMSHORN
GC857846
G5614231
Audi
FZ
SBM9TQI
QE1QE1G1Z03RT021A200GAAEM0
Q4 Sportback 50 e-tron
AUDI
0589
BZU000320
WAUZZZFZXPP058686
M1
AB
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
WEISS
Elektro
0004
e1*2018/858*00006*06
05.09.2022
AUDI AG
03.05.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)