CarOnSale

Peugeot 308

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	108.998km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308	KATEGORIE Kombi
FIN VF3L45FVGFS043572	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	-
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremskraftregler
- City-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Drehzahlmesser
- Dynamik-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
- Laderaumschienen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW 16V Turbo
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Navigationssystem Plus
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn (doppelt)
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe vorn
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Licht- und Regensensor
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Licht- und Regensensor
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Einparkhilfe akustisch
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3L45FVGFS043572
1860 KG
3160 KG
1 1050 KG
2 980 KG

CarOnSale


CarOnSale










PEUGEOT






15.09.2015 3003 ATO00005 6
M1 AF
VF3L45FVGFS043572 6
PEUGEOT
5FVG-R1A000
308
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckdehrzeug
715/2007*195/2013J
EURO5 J/PVCR: M, N1 I
Benzin
0001 35,0 1598
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.09.2015*EZ BIS 31.08.16 ZULAS
SIG. AUSN.(§ 8 ABS.2 EG-FGV)D.KBA VOM 04.08.15**
Grau
e2*2007/46*0405*04
04.03.2014


Landkreis Wittenberg
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)